








348i
Po złożeniu cz 1 i2
krawędz szlifujemy
2
1